

**CERTIFICACION DE TIPO ISO/CASCO N° 1
ESLINGA PARA VEHICULO**

Certificado N° : 250124IINSAN-IIN01-CR01

Empresa : IMPLEMENTOS S.A.

Fecha : 27-10-2025

At. : Sr. Hugo Salas Sarniguet

Dirección : Avda. General Velasquez 10701, San Bernardo, Santiago - Chile

LOS RESULTADOS QUE SE DETALLAN MAS ADELANTE NO TIENEN PROYECCION ESTADISTICA SOBRE UN LOTE. LA MUESTRA ENSAYADA FUE PROPORCIONADA POR LA EMPRESA IMPLEMENTOS S.A.

ANTECEDENTES

Producto : Eslinga color amarillo 100% polyester, capacidad 3.500 kg, largo 9 metros, ancho de cinta 50 mm, con carro tensor y doble gancho metálico tipo J.

Marca : BLACKSMITH, WUXACC0002

Tamaño de muestra : Una (1) unidad

Fecha de recepción : 06 de Octubre de 2025

Fecha de ensayo : 24 de Octubre de 2025

IMAGEN DEL PRODUCTO



Eslinga, Código de muestra WUXACC0002

ALCANCE DEL SERVICIO

**Ensayos realizados : - Inspección visual
- Control dimensional
- Resistencia a la tracción cinta base
- Resistencia a la tracción costura zona gancho**

Especificación : Referencia STD MEL Código S-HSE-SAFE-017 VER 8 y declaración del importador

RESULTADOS

Inspección visual:

La eslinga está libre de defectos de fabricación, presenta superficies limpias, homogéneas, sin cantos vivos o rebabas que puedan inducir daño al usuario. Está constituida por cinta textil de largo 8,5 metros con gancho metálico en uno de sus extremos y carro tensor constituido por trozo de cinta de 0,5 metros y gancho metálico en su otro extremo. Las zonas de costuras son en forma de zigzag cruzadas entre sí y homogéneas, de aproximadamente 2 puntadas por centímetro.

Control dimensional

Cinta			Gancho		Carro tensor	
Largo	Ancho	Espesor	Diámetro	Entrada	Largo	Ancho
9,0 m	50 mm	1,98 mm	9,84 mm	33,9 mm	230 mm	70 - 95 mm

Resistencia a la tracción:

Zona	Resistencia a la tracción
Cinta textil base	4.879 kgf
Costura zona gancho	3.748 kgf (*)

(*) Ruptura del gancho metálico



Tracción cinta



Tracción gancho y costura

CONCLUSION

La muestra ensayada cumple con la declaración del solicitante para las variables controladas.

OBSERVACION

La eslinga fue proporcionada por la empresa IMPLEMENTOS S.A.
